

Errata

TMS320F28P65x 实时 MCU 器件勘误表

器件修订版本 A、0



摘要

本文档介绍了功能规格的已知例外情况 (公告)。本文档也包含了使用说明。在使用说明中介绍了器件行为可能与假定或记录的行为不匹配的情况。这可能包括影响器件性能或功能正确性的行为。

内容

1 使用说明和公告模型	3
1.1 使用说明汇总表.....	3
1.2 公告汇总表.....	3
2 命名规则、封装编号法和修订版本标识	4
2.1 器件和开发支持工具命名规则.....	4
2.2 支持的器件.....	4
2.3 封装编号法和修订版本标识.....	5
3 器件修订版本 A 使用说明和公告	8
3.1 器件修订版本 A 使用说明.....	8
3.2 器件修订版本 A 公告.....	10
4 器件修订版本 0 使用说明和公告	29
4.1 器件修订版本 0 使用说明.....	29
4.2 器件修订版本 0 公告.....	29
5 文档支持	30
6 商标	30
7 修订历史记录	30

插图清单

图 2-1. Z EJ 封装的封装编号法 - 非汽车.....	5
图 2-2. Z EJ 封装的封装编号法 - 汽车.....	5
图 2-3. PTP 封装的封装编号法 - 非汽车.....	5
图 2-4. PTP 封装的封装编号法 - 汽车.....	6
图 2-5. NMR 封装的封装编号法 - 非汽车.....	6
图 2-6. PZP 封装的封装编号法 - 非汽车.....	6
图 2-7. PZP 封装的封装编号法 - 汽车.....	7
图 3-1. 具有 AGPIO 和 AIO 模拟引脚类型的模拟子系统图.....	11
图 3-2. 不良跳闸事件和消隐窗口过期.....	14
图 3-3. 可能会产生不良的 ePWM 输出.....	14
图 3-4. 流水线中没有停滞时的问题流水线图.....	17
图 3-5. 指令 I1 的 E3 时隙中存在停滞时的问题流水线图.....	18
图 3-6. 带解决方法的流水线图.....	19

表格清单

表 1-1. 使用说明汇总表.....	3
表 1-2. 公告汇总表.....	3
表 2-1. 版本标识.....	7
表 3-1. 特定模拟输入引脚的用例组合.....	11
表 3-2. C2000 作为带有标准模式主机的目标发送器时的数据上升时间要求.....	21
表 3-3. 公共总线电容 (C_b) 的上拉电阻 (R_p) 值.....	22
表 3-4. 受公告影响的存储器.....	24
表 3-5. OTP 修订版本号位置.....	25

1 使用说明和公告模型

表 1-1 列出了所有使用说明和适用的器件修订版本。表 1-2 列出了所有公告、受影响的模块以及适用的器件修订版本。

1.1 使用说明汇总表

表 1-1. 使用说明汇总表

编号	标题	受影响的器件修订版本	
		0	A
节 3.1.1	PIE : 背对背 PIEACK 写入和手动 CPU 中断屏蔽清除之后的伪嵌套中断	是	是
节 3.1.2	将嵌套中断与重复块一起使用时的注意事项	是	是
节 3.1.3	GPIO : GPIO 数据寄存器仅通过 CPU1 复位进行复位	是	是
节 3.1.4	安全性 : 主要的防御层是构建芯片安全边界, 从启用 JTAGLOCK 和零引脚引导至闪存功能开始	是	是

1.2 公告汇总表

表 1-2. 公告汇总表

模块	说明	受影响的器件修订版本	
		0	A
ADC	ADC : ADC-C 不符合 16 位模式规范	是	否
ADC	ADC : 如果未设置 INTxCONT (继续中断模式), 中断可能会停止	是	是
CMPSS	CMPSS : 如果比较器输入引脚具有 AGPIO 功能并且 ADC 正在对输入引脚进行采样, 则可能会发生 CMPSS 干扰	是	是
DCAN	在 DCAN FIFO 模式期间, 接收到的消息可能以无序状态显示在 FIFO 缓冲器中	是	是
MCAN	当从配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区发送时, 报文顺序反转	是	是
ePWM	ePWM : 如果跳闸在消隐窗口结束时保持活动状态, 则可能会发生 ePWM 干扰	是	是
ePWM	ePWM : 在消隐窗口后的前 3 个周期内, 消隐窗口不会过滤跳闸事件	是	是
ePWM	ePWM : 当 PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = 1 时, ePWM TZFRC 和 TZCLR 事件可能会丢失	是	是
闪存	闪存 : 不生成单个位 ECC 错误中断	是	是
FPU	FPU : FPU 至 CPU 寄存器移动操作之前是任何 FPU 2p 操作	是	是
GPIO	GPIO : 漏极开路配置可以驱动短高电平脉冲	是	是
I2C	I2C : 目标发送器模式、标准模式 SDA 时序限制	是	是
MCD	MCD : 启用 PLL (PLLCLKEN = 1) 后, 应该禁用时钟丢失检测	是	是
存储器	存储器 : 在有效存储器之外进行预取	是	是
MPOST	MPOST : 在某些早期物料上不会执行存储器开机自检	是	是
SDFM	SDFM : 动态更改阈值设置 (LLT、HLT)、滤波器类型或 COSR 设置将触发虚假比较器事件	是	是
SDFM	SDFM : 动态更改数据滤波器设置 (例如滤波器类型或 DOSR) 将触发虚假数据响应事件	是	是
SDFM	SDFM : 在三个 SD 调制器时钟周期内对 SDCPARMx 寄存器位字段 CEVT1SEL、CEVT2SEL 和 HZEN 进行两次背对背写入可能会损坏 SDFM 状态机, 从而导致虚假比较器事件	是	是
USB	USB : 不支持 USB DMA 事件触发器	是	是

2 命名规则、封装编号法和修订版本标识

2.1 器件和开发支持工具命名规则

为了标示产品开发周期所处的阶段，TI 为所有 DSP 器件和支持工具的器件型号分配了前缀。每个 DSP 商用产品系列成员都具有以下三个前缀之一：TMX、TMP 或 TMS（例如，TMS320F28P659DK-Q1）。德州仪器 (TI) 为其支持工具推荐使用三种可能的前缀指示符中的两个：TMDX 和 TMDS。这些前缀代表了产品开发的发展阶段，即从工程原型 (TMX 和 TMDX) 直到完全合格的生产器件和工具 (TMS 和 TMDS)。

器件开发演变流程：

- TMX** 试验器件不一定代表最终器件的电气规范标准，并且可能不使用生产组装流程。
- TMP** 原型器件不一定是最终器件模型，并且不一定符合最终电气标准规范。
- TMS** 完全合格的芯片模型的生产版本。

支持工具开发演变流程：

- TMDX** 还未经德州仪器 (TI) 完整内部质量测试的开发支持产品。
- TMDS** 完全合格的开发支持产品。

TMX 和 TMP 器件和 TMDX 开发支持工具供货时附带如下免责条款：

“开发的产品用于内部评估用途。”

生产器件和 TMDS 开发支持工具已进行完全特性描述，并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书适用。

预测显示原型器件 (X 或者 P) 的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预期最终使用故障率仍未确定，故德州仪器 (TI) 建议请勿将这些器件用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。

2.2 支持的器件

本文档支持以下器件：

- [TMS320F28P650DK](#)
- [TMS320F28P650DH](#)
- [TMS320F28P650SK](#)
- [TMS320F28P650SH](#)
- [TMS320F28P659DK-Q1](#)
- [TMS320F28P659DH-Q1](#)
- [TMS320F28P659SH-Q1](#)

2.3 封装编号法和修订版本标识

图 2-1、图 2-2、图 2-3、图 2-4、图 2-5、图 2-6 和图 2-7 展示了封装编号法。表 2-1 列出了器件修订版本代码。



YMLLLLLS = Lot Trace Code

- YM = 2-digit Year/Month Code**
- LLLL = Assembly Lot Code**
- S = Assembly Site Code**
- \$\$ = Wafer Fab Code (one or two characters) as applicable**
- # = Silicon Revision Code**

G1 = Green (Low Halogen and RoHS-compliant)

图 2-1. ZEK 封装的封装编号法 - 非汽车



YMLLLLLS = Lot Trace Code

- YM = 2-digit Year/Month Code**
- LLLL = Assembly Lot Code**
- S = Assembly Site Code**
- \$\$ = Wafer Fab Code (one or two characters) as applicable**
- # = Silicon Revision Code**

G1 = Green (Low Halogen and RoHS-compliant)

图 2-2. ZEK 封装的封装编号法 - 汽车



YMLLLLLS = Lot Trace Code

- YM = 2-digit Year/Month Code**
- LLLL = Assembly Lot Code**
- S = Assembly Site Code**
- \$\$ = Wafer Fab Code (one or two characters) as applicable**
- # = Silicon Revision Code**

G4 = Green (Low Halogen and RoHS-compliant)

图 2-3. PTP 封装的封装编号法 - 非汽车



图 2-4. PTP 封装的封装编号法 - 汽车




图 2-5. NMR 封装的封装编号法 - 非汽车




图 2-6. PZP 封装的封装编号法 - 非汽车



图 2-7. PZP 封装的封装编号法 - 汽车

表 2-1. 版本标识

器件修订版本代码	器件修订版本	REVID ⁽¹⁾ 地址：0x5D00C	注释 ⁽²⁾
空白	0	0x0000 0001	该器件修订版本以 TMX 形式提供。
A	A	0x0000 0002	该器件修订版本以 TMS 形式提供。

- (1) 器件修订版本 ID
 (2) 有关可订购器件型号，请参阅 [TMS320F28P65x 实时微控制器数据表](#) 中的“封装信息”表。

3 器件修订版本 A 使用说明和公告

本节列出了此器件修订版本的使用说明和公告。

3.1 器修订版本 A 使用说明

本节列出了适用于器件修订版本 A [和早期器件修订版本]的所有使用说明。

3.1.1 PIE : 背对背 PIEACK 写入和手动 CPU 中断屏蔽清除之后的伪波嵌套中断

受影响的版本 : 0、A

某些用于嵌套中断的代码序列允许 CPU 和 PIE 进入不一致状态,从而触发不必要的中断。进入该状态所需的条件为:

1. PIEACK 清除后,立即执行全局中断使能 (EINT 或 ASM (" CLRC INTM"))。
2. 嵌套中断会清除其组的一个或多个 PIEIER 位。

是否触发不必要的中断,取决于系统中其他中断的配置和时序。在大多数应用中,预计这种事件很罕见或根本不存在。如果发生这种情况,不必要的中断将是嵌套中断的 PIE 组中的第一个中断、并将在嵌套中断重新启用 CPU 中断 (EINT 或 asm ("CLRC INTM")) 后触发。

权变措施: 在 PIEACK 写入和 CPU 中断使能之间添加一个 NOP (无操作)。以下显示了示例代码。

```

//Bad interrupt nesting code
PieCtrlRegs.PIEACK.all = 0xFFFF;    //Enable nesting in the PIE
EINT;                                //Enable nesting in the CPU

//Good interrupt nesting code
PieCtrlRegs.PIEACK.all = 0xFFFF;    //Enable nesting in the PIE
asm(" NOP");                          //wait for PIEACK to exit the pipeline
EINT;                                //Enable nesting in the CPU
  
```

3.1.2 将嵌套中断与重复块一起使用时的注意事项

受影响的版本 : 0、A

如果用户为了使用嵌套特性而在中断处理例程 (ISR) 内使用 EINT 指令启用中断,那么用户必须在退出 ISR 之前通过使用 DINT 汇编指令来禁用中断。否则可能会导致 RB 寄存器中的位无法正确恢复,从而导致异常代码行为。

如果应用程序中未使用 RPTB ASM 指令,则没有问题。对于 C 代码源,需要对生成的反汇编代码进行分析以验证是否发生此情况。

如果 ISR 用 C 语言编码,那么 C28x C 编译器可以处理上述问题,无需执行任何操作。如果 ISR 用 C28x 汇编语言编码,则必须遵循上述指南。

备注

2016 年 4 月发布的 CGT v15.12.2.LTS 或更高版本的 CGT 封装会自动满足此要求。只有早期版本的 CGT 工具才需要添加 DINT。

3.1.3 GPIO : GPIO 数据寄存器仅通过 CPU1 复位进行复位

受影响的版本 : 0、A

即使 GPIO 引脚被分配给 CPU2,GPIO 数据寄存器也通过 CPU1 复位进行复位。这导致 GPIO 引脚即使在 CPU2 复位 (通过仅复位 CPU2 的复位源) 时也会继续驱动有效值。

3.1.4 安全性：主要的防御层是构建芯片安全边界，从启用 JTAGLOCK 和零引脚引导至闪存功能开始

受影响的版本：0、A

在任何情况下都不允许未经授权的代码进入器件并执行，这是器件安全的前提条件。为此，器件提供了两项功能，担心安全性的用户应该始终启用这两项功能。

- **JTAGLOCK**

当在闪存的 **USER OTP** 区域中启用时，**JTAGLOCK** 功能会禁用对器件的资源进 **JTAG** 访问（例如调试器连接），阻止未经授权的一方使用 **JTAG** 接口将任何代码下载到器件中。启用 **JTAGLOCK** 后，用户仍然可以通过输入密码来允许授权方解锁，也可以通过将密码值全部设置为零来永久锁定。

- **零引脚引导至闪存**

内置于 **TI ROM** 中的外部引导加载程序不会对所下载的代码执行任何身份验证。在 **USER OTP** 中启用零引脚引导选项以及闪存引导模式，则在引导时会阻止运行所有基于引脚的外部引导加载程序选项（例如 **SCI**、**CAN**、并行），这是因为在基本引导 **ROM** 执行结束后，会强制使引导过程立即跳转到内部闪存。为了保障最高的安全性，可选择安全闪存启动模式。这可以在跳转到闪存代码之前通过基本引导 **ROM** 对闪存代码进行预检查。

如果 **JTAG** 被永久锁定并且启用了零引脚引导至闪存选项，则通过 **JTAG** 或内置引导加载程序与器件进行通信的编程工具将失效。如果需要能够执行固件升级，则用户必须将代码预存储在闪存中以安全地管理和执行更新。

3.2 器件修订版本 A 公告

本节列出了适用于器件修订版本 A [和早期器件修订版本]的所有公告。

公告

ADC : 如果未设置 INTxCONT (继续中断模式), 中断可能会停止

受影响版本

0、A

详细信息

在 ADCINTSELxNx[INTxCONT]= 0 时, 设置 ADCINTFLG 后, 中断将停止, 并且不会发生其他 ADC 中断。

若在 ADCINTFLGCLR 寄存器进行软件写入的同时发生 ADC 中断, 则 ADCINTFLG 将意外保持为设置状态, 阻止将来发生 ADC 中断。

应变方法

1. 使用“继续中断”模式, 则 ADCINTFLG 无法阻止其他 ADC 中断:

```
ADCINTSEL1N2[INT1CONT] = 1;
ADCINTSEL1N2[INT2CONT] = 1;
ADCINTSEL3N4[INT3CONT] = 1;
ADCINTSEL3N4[INT4CONT] = 1;
```

2. 为了避免发生这种情况, 请确保下一次发生 ADC 中断之前, 始终有足够的时间为 ADC ISR 提供服务并清除 ADCINTFLG。
3. 清除 ADCINTFLG 时, 请检查 ISR 中是否存在溢出情况。在写入到 ADCINTFLGCLR 后立即检查 ADCINTOVF; 如果已设置, 则再次写入 ADCINTFLGCLR 以确保 ADCINTFLG 已被清除。若再设置 ADCINTOVF 寄存器, 则表示已丢失 ADC 转换中断。

```
AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;           //clear INT1 flag
if(1 == AdcaRegs.ADCINTOVF.bit.ADCINT1)         //ADCINT overflow
{
    AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;       //clear INT1 again
    // If the ADCINTOVF condition will be ignored by the application
    // then clear the flag here by writing 1 to ADCINTOVFCLR.
    // If there is a ADCINTOVF handling routine, then either insert
    // that code and clear the ADCINTOVF flag here or do not clear
    // the ADCINTOVF here so the external routine will detect the
    // condition.
    // AdcaRegs.ADCINTOVFCLR.bit.ADCINT1 = 1;    // clear OVF
}
```

公告

CMPSS：如果比较器输入引脚具有 **AGPIO** 功能并且 **ADC** 正在对输入引脚进行采样，则可能会发生 **CMPSS** 干扰

受影响版本

0、A

详细信息

需要特别注意特定模拟输入引脚的用例组合，如表 3-1 所示。如此表所示，对于 **CMPSS** 输入、**ADC** 采样和 **AGPIO** 的组合，需要使用特殊注意事项或权变措施。

表 3-1. 特定模拟输入引脚的用例组合

特定模拟引脚上使用的功能	使用的元件				
CMPSS 比较器输入	是	-	是	-	是
ADC 采样	是	是	-	是	是
AGPIO 模拟引脚类型	是	是	是	-	-
AIO 模拟引脚类型	-	-	-	是	是
结果	需要权变措施		无需特殊分析或权变措施		

AGPIO 模拟引脚路径包含一个额外的 53Ω 串联开关。这会创建一个由 **ADC** 和 **CMPSS** 比较器共享的低电容隔离式节点，如图 3-1 所示。当 **ADC** 对通道进行采样时，该节点可能会受到干扰（取决于 **ADC** 采样保持电容器上先前存储的电压），这种干扰可能会导致高达 50ns 的错误 **CMPSS** 事件。为了适应这种潜在的干扰，可以实施以下权变措施。




图 3-1. 具有 **AGPIO** 和 **AIO** 模拟引脚类型的模拟子系统图

应变方法

1. 对于同时需要 **ADC** 和 **CMPSS** 的模拟通道，使用不同的引脚（即 **AIO** 引脚类型）。
2. 使用设置为 50ns 或更大的 **CMPSS** 数字滤波器，从而将滤除临时干扰。
3. 预处理 **ADC** 的采样保持电容器，从而将使干扰不会导致误跳闸。例如，在读取受影响的通道之前，立即对 **ADC** 上不同通道的 3.3V 连接执行虚拟读取，从而使干扰为正向，远离误跳闸。如果误跳闸极性反转，则将使用 0V 信号的相反虚拟读取。

公告	在 DCAN FIFO 模式下，所接收到的消息可能以无序状态存放在 FIFO 缓冲器中
受影响版本	0、A
详细信息	在 DCAN FIFO 模式下，所接收到的、采用相同仲裁和掩码 ID 的消息应按照其被接收的先后顺序存放在 FIFO 中。然后 CPU 通过 IF1/IF2 接口寄存器从 FIFO 检索所接收到的消息。某些消息并不会按照其被接收的先后顺序，存放在 FIFO 中。如果消息的排列顺序对应用程序进行处理至关重要，则此行为将阻止正确使用 DCAN FIFO 模式。
权变措施	使用 DMA 通过 IF3 寄存器读出 FIFO。每次报文被接收到 FIFO 时，数据也会被复制到 IF3 寄存器中，并向 DMA 模块生成 DMA 请求以读出数据。

公告

当从配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区发送时，报文顺序反转

受影响版本

0、A

详细信息

多个 Tx 缓冲区配置有相同的报文 ID。按升序顺序提出发送这些 Tx 缓冲区的请求，每个 Tx 请求之间会有一定延迟。根据各个 Tx 请求之间的延迟，Tx 缓冲区可能不会按 Tx 缓冲区编号的预期升序顺序进行发送。

应变方法

首先，将具有相同报文 ID 的一组 Tx 报文写入报文 RAM。然后，通过对 **TXBAR** 的一次写访问，同时请求发送所有这些报文。

使用 Tx FIFO 而不是专用 Tx 缓冲区来按特定顺序发送多条具有相同报文 ID 的报文。

公告 **ePWM** : 如果跳闸在消隐窗口结束时保持活动状态, 则可能会发生 **ePWM** 干扰

受影响版本 0、A

详细信息

消隐窗口通常用于屏蔽转换期间将导致系统误跳闸的任何 PWM 跳闸事件。如果在消隐窗口周期结束后, ePWM 跳闸事件在少于三个 ePWM 时钟内保持活动状态, 则 ePWM 输出上可能会存在不良干扰脉冲。

图 3-2 展示了可能会导致不良 ePWM 输出的时间段。




图 3-2. 不良跳闸事件和消隐窗口过期

图 3-3 展示了如果跳闸事件在消隐窗口关闭之前的 1 个周期或关闭之后的 3 个周期内结束, 可能出现的两个 ePWM 输出。




图 3-3. 可能会产生不良的 ePWM 输出

权变措施 扩展或减小消隐窗口, 以避免任何不良的跳闸操作。

公告 **ePWM** : 在启动消隐窗口后的前 3 个周期内, 消隐窗口不会过滤跳闸事件

受影响版本 0、A

详细信息

在启动消隐窗口后的前 3 个周期内, 消隐窗口不会消隐跳闸事件。DCEVTFILT 可能继续反映 DCxEVTy 信号的变化。如果启用 DCEVTFILT, 则可能会影响配置的后端子系统 (例如跳闸区域子模块、TZ 中断、ADC SOC 或 PWM 输出)。

权变措施 在需要消隐之前的 3 个周期启动消隐窗口。如果在周期边界需要消隐窗口, 则在下一周期开始前的 3 个周期启动消隐窗口。这是因为消隐窗口在整个期间边界中持续存在。

公告 **ePWM** : 当 **PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = 1** 时, **ePWM TZFRC** 和 **TZCLR** 事件可能会丢失

受影响版本 0、A

详细信息 TZFRC 位用于软件强制跳闸事件, 而 TZCLR 位用于清除跳闸区事件。在具有 EPWMCLKDIV 的器件上, 如果 PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV 编程为 1, TZFRC 和 TZCLR 写入可能会丢失, 并且输出不受影响。该位默认编程为 1 (EPWMCLK 为 PLLSYSCLK/2)。

应变方法

1. 配置 EPWMCLK = PLLSYSCLK (PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = 0)。
2. 如果用户必须配置 EPWMCLK = PLLSYSCLK/2 (PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = 1), 则使用以下 driverlib 软件序列, 选择 EPWMXBAR 的一个保留的多路复用器输入, 将其用于该跳闸。
EPWMXBAR → 数字比较 → 跳闸区

初始化

1. 为 EPWMxA 上的数字比较输出 A 事件 1 或 2 以及 EPWMxB 上的数字比较输出 B 事件 1 或 2 配置跳闸区操作。
 - EPWM_setTripZoneAction()
2. 配置 TRIPIN1 - 15 的输入信号或 TRIPIN1 - 15 的“或”组合逻辑。
 - EPWM_selectDigitalCompareTripInput()
3. 为 DCAEVT1/2 和 DCBEVT1/2 配置数字比较条件。
 - EPWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition()
4. 选择 EPWMXBAR 多路复用器输入作为数字比较子模块的保留输入。
 - XBAR_setEPWMMuxConfig()
 - XBAR_enableEPWMMux()

应用代码

要触发 PWM, 可以使用 XBAR_invertEPWMSignal() 反转 EPWMXBAR 状态。

公告	闪存：不生成单个位 ECC 错误中断
受影响版本	0、A
详细信息	如果单个位 ECC 错误阈值配置为 0，则当存在单个位错误时不会生成单个位错误中断。
权变措施	将错误阈值位字段 (FLASH_ECC_REGS.ERR_THRESHOLD.ERR_THRESHOLD 字段) 设置为大于或等于 1 的值。请注意：阈值位字段的默认值为 0。

公告

FPU : FPU 至 CPU 寄存器移动操作之前是任何 FPU 2p 操作

受影响版本

0、A

详细信息

当多周期 (2p) FPU 指令后跟 FPU 到 CPU 寄存器转移时，此公告适用。如果 FPU 到 CPU 读取指令源寄存器与 2p 指令目标相同，则在 2p 指令完成之前读取的可能是 FPU 寄存器的值。这是因为 2p 指令依赖于流水线 E3 阶段期间结果的数据转发。如果在 E3 阶段碰巧发生流水线停滞，则读取指令不会及时转发结果。

受此公告影响的 2p 指令是 MPYF32、ADDF32、SUBF32 和 MACF32。FPU 寄存器读取的目标必须是一个 CPU 寄存器 (ACC、P、T、XAR0...XAR7)。如果寄存器读取是 FPU 到 FPU 寄存器转移，则此公告不适用。

在下面的示例中，2p 指令 MPYF32 使用 R6H 作为其目标。FPU 寄存器读取 MOV32 使用同一个寄存器 R6H 作为其源，并使用 CPU 寄存器作为目标。如果在 E3 流水线阶段发生停滞，则 MOV32 将在 MPYF32 指令完成之前读取 R6H 的值。

问题示例：

```

MPYF32 R6H, R5H, R0H ; 2p FPU instruction that writes to R6H
|| MOV32 *XAR7++, R4H
F32TOUI16R R3H, R4H ; delay slot
ADDF32 R2H, R2H, R0H
|| MOV32 *--SP, R2H ; alignment cycle
MOV32 @XAR3, R6H ; FPU register read of R6H
    
```

图 3-4 展示了流水线中没有停滞时的问题流水线图。

Instruction	F1	F2	D1	D2	R1	R2	E	W	Comments	
	FPU pipeline-->					R1	R2	E1		E2
I1 MPYF32 R6H, R5H, R0H MOV32 *XAR7++, R4H	I1									
I2 F32TOUI16R R3H, R4H	I2	I1								
I3 ADDF32 R3H, R2H, R0H MOV32 *--SP, R2H	I3	I2	I1							
I4 MOV32 @XAR3, R6H	I4	I3	I2	I1						
		I4	I3	I2	I1					
			I4	I3	I2	I1				
				I4	I3	I2	I1			
					I4	I3	I2	I1		
						I4	I3	I2	I1	
							I4	I3	I2	
								I4	I3	

图 3-4. 流水线中没有停滞时的问题流水线图

公告 (续)

FPU : FPU 至 CPU 寄存器移动操作之前是任何 FPU 2p 操作

图 3-5 展示了指令 I1 的 E3 时隙中存在停滞时的问题流水线图。

	Instruction	F1	F2	D1	D2	R1	R2	E	W	E3	Comments
		FPU pipeline-->					R1	R2	E1		
I1	MPYF32 R6H, R5H, R0H MOV32 *XAR7++, R4H	I1									
I2	F32TOUI16R R3H, R4H	I2	I1								
I3	ADDF32 R3H, R2H, R0H MOV32 *--SP, R2H	I3	I2	I1							
I4	MOV32 @XAR3, R6H	I4	I3	I2	I1						
			I4	I3	I2	I1					
					I4	I3	I2	I1			
						I4	I3	I2	I1		
							I4	I3	I2	I1 (STALL)	I4 samples the result as it enters the R2 phase, but I1 is stalled in E3 and is unable to forward the product of R5H*R0H to I4 (R6H does not have the product yet due to a design bug). So, I4 reads the old value of R6H.
							I4	I3	I2	I1	There is no change in the pipeline as it was stalled in the previous cycle. I4 had already sampled the old value of R6H in the previous cycle.
								I4	I3	I2	Stall over

图 3-5. 指令 I1 的 E3 时隙中存在停滞时的问题流水线图

权变措施

在本例中，应将 MPYF32、ADDF32、SUBF32 和 MACF32 视为 3p 周期指令。必须将三个 NOP 或非冲突指令放置在指令的延迟时隙中。

C28x 代码生成工具 v.6.2.0 及更高版本都将生成正确的指令序列并检测汇编代码中的错误。在以前的版本 v6.0.5 (适用于 6.0.x 分支) 和 v.6.1.2 (适用于 6.1.x 分支) 中，编译器将生成正确的指令序列，但汇编器不会检测汇编代码中的错误。

解决方法示例：

```

MPYF32 R6H, R5H, R0H
|| MOV32 *XAR7++, R4H      ; 3p FPU instruction that writes to R6H
F32TOUI16R R3H, R4H      ; delay slot
ADDF32 R2H, R2H, R0H
|| MOV32 *--SP, R2H      ; delay slot
NOP                       ; alignment cycle
MOV32 @XAR3, R6H         ; FPU register read of R6H
    
```

图 3-6 展示了带解决方法的流水线图。

公告 (续)

FPU : FPU 至 CPU 寄存器移动操作之前是任何 FPU 2p 操作

	Instruction	F1	F2	D1	D2	R1	R2	E	W	Comments
		FPU pipeline-->				R1	R2	E1	E2	
I1	MPYF32 R6H, R5H, R0H MOV32 *XAR7++, R4H	I1								
I2	F32TOUI16R R3H, R4H	I2	I1							
I3	ADDF32 R3H, R2H, R0H MOV32 *--SP, R2H	I3	I2	I1						
I4	NOP	I4	I3	I2	I1					
I5	MOV32 @XAR3, R6H	I5	I4	I3	I2	I1				
			I5	I4	I3	I2	I1			
				I5	I4	I3	I2	I1		
					I5	I4	I3	I2	I1 (STALL)	Due to one extra NOP, I5 does not reach R2 when I1 enters E3; thus, forwarding is not needed.
					I5	I4	I3	I2	I1	There is no change due to the stall in the previous cycle.
						I5	I4	I3	I2	I1 moves out of E3 and I5 moves to R2. R6H has the result of R5H*R0H and is read by I5. There is no need to forward the result in this case.
							I5	I4	I3	

图 3-6. 带解决方法的流水线图

公告 **GPIO : 漏极开路配置可以驱动短高电平脉冲****受影响版本** 0、A**详细信息**

每个 GPIO 都可以使用 GPxODR 寄存器配置为漏极开路模式。但是，内部器件时序问题可能会导致 GPIO 在进入或退出高阻抗状态期间将逻辑高电平驱动至高达 0 - 10 ns。

如果另一个驱动器同步驱动低电平，这种不必要的高电平可能会导致 GPIO 与线路上的另一个漏极开路驱动器发生争用。我们不希望出现此争用，因为它会对两个器件施加应力，并导致信号上出现短暂的中间电压电平。如果接收器逻辑中没有足够的逻辑滤波来滤除此短暂脉冲，则该中间电压电平可能会被错误地解读为高电平。

权变措施

如果存在争用问题，请勿使用 GPIO 的漏极开路功能；请改为在软件中仿真漏极开路模式。通过将 GPIO 数据 (GPxDAT) 设置为静态 0 并切换 GPIO 方向位 (GPXDIR) 来启用和禁用驱动低电平，可以实现漏极开路仿真。有关实现示例，请参阅以下代码。

```
void main(void)
{ ...

  // GPIO configuration
  EALLOW;
  GpioCtrlRegs.GPxPUD.bit.GPIOx = 1; // disable pullup
  GpioCtrlRegs.GPxODR.bit.GPIOx = 0; // disable open-drain mode
  // set GPIO to drive static 0 before
  // enabling output
  GpioDataRegs.GPxCLEAR.bit.GPIOx = 1;
  EDIS;
  ...

  // application code
  ...

  // To drive 0, set GPIO direction as output
  GpioCtrlRegs.GPxDIR.bit.GPIOx = 1;

  // To tri-state the GPIO(logic 1),set GPIO as input
  GpioCtrlRegs.GPxDIR.bit.GPIOx = 0;
}
```

公告

I2C : 目标发送器模式、标准模式 SDA 时序限制

受影响版本

0、A

详细信息

MCU 上的 I2C 外设是一款快速模式器件；当与标准模式主机一同使用时，其将对 SCL (时钟) 线路执行时钟延展。

I2C 规范对于标准模式系统中使用的快速模式器件有一项要求，即在释放 SCL 线路之前满足 $t_{SU:DAT}$ (数据设置时间) + $t_r(max)$ (上升时间)。请参阅 NXP 半导体 *I²C 总线规范和用户手册(UM10204)* 中“标准、快速和快速模式 Plus I²C 总线器件的 SDA 和 SCL 总线特性”表的脚注 4。

然而，在上述情况下，C2000 I2C 时钟会将 SCL 线延展到一个固定量 = $6 * f_{mod}$ 时钟 (C2000 的 I2C 时钟速率)。当 C2000™ 微控制器充当标准模式主机的目标发送器时，如果 SDA 的 t_r 过长，则 C2000 可能会在数据 (SDA) 就绪之前释放时钟线路 (SCL)。

NXP Semiconductors *I²C 总线规范和用户手册 (UM10204)* 中的“上拉电阻器大小调整”部分提供了有关根据上升时间 (t_r) 和总线电容 (C_b) 选择适当 pu 电阻器 (R_p) 的更多详细信息，如 [方程式 1](#) 所示。

$$R_{p(max)} = \frac{t_r}{0.8473 \times C_b} \tag{1}$$

权变措施

1. 通过使用强上拉电阻来减小 t_r

为了确保满足 $t_{SU:DAT} + t_r(max)$ ，用户可以在 SDA 线路上配置上拉电阻，以便根据其系统中的 f_{mod} 时钟值，满足 [表 3-2](#) 的“SDA 数据上升时间要求”列中列出的限制。这将确保在 C2000 释放 SCL 信号时，SDA 线路上存在的数据有效。

[表 3-3](#) 给出了在给定 f_{mod} 时钟 (MHz) 和 C_b (总线电容) 下的建议 R_p 电阻值。对于其他 C_b 值，请使用 [方程式 1](#) 来计算系统中所需的 R_p 值。

表 3-2. C2000 作为带有标准模式主机的目标发送器时的数据上升时间要求

f_{mod} 时钟 (MHz)	f_{mod} 周期 (ns)	C2000 I2C 的 SCL 时钟延展延迟 (ns) : ($6 * f_{mod}$ 时钟)	数据建立时间 (ns) : $t_{SU:DAT}$ (标准模式)	SDA 数据上升时间要求 (ns) : t_r
7	142.9	857	250	607
8	125	750		500
9	111	666		416
10	100	600		350
11	90.9	545		295
12	83.3	500		250

公告 (续)

I2C : 目标发送器模式、标准模式 SDA 时序限制表 3-3. 公共总线电容 (C_b) 的上拉电阻 (R_p) 值

f_{mod} 时钟 (MHz)	SDA 数据上升时间要求 (ns) : t_r	R_p (k Ω), 对于 $C_b = 100$ pF	R_p (k Ω), 对于 $C_b = 200$ pF	R_p (k Ω), 对于 $C_b = 300$ pF	R_p (k Ω), 对于 $C_b = 400$ pF
7	607	7.1	3.5	2.3	1.7
8	500	5.9	2.9	1.9	1.4
9	416	4.9	2.4	1.6	1.2
10	350	4.1	2.0	1.3	1.0
11	295	3.4	1.7	1.1	0.8
12	250	2.9	1.4	0.9	0.7

2. $T_r = 1000\text{ns}$

由于一般 I2C 使用方面的限制、因此不推荐使用此权变措施、请尽可能使用权变措施 1。

如果系统在 SDA 线路上需要 1000 ns 的上升时间、则可以将 C2000 I2C f_{mod} 时钟配置为 4.8 MHz, 以便时钟延展 ($6 * f_{\text{mod}}$ 时钟) 满足该要求。由此可得, $t_r = (1/4.8 \text{ MHz}) * 6 = 1000 \text{ ns}$ 。此权变措施仅在 C2000 I2C 是 I2C 总线上目标的有效系统中有效。请注意, 4.8 MHz 超出了数据表中 f_{mod} 时钟 7 MHz 至 12 MHz 的所需范围。在 4.8 MHz 时使用 f_{mod} , 尽管其已超出数据表的所需范围, 也将适用于标准模式主机总线上的目标模式下的 C2000 I2C。除了此权变措施中列出的配置外, 在任何其他配置中使用 $f_{\text{mod}} = 4.8 \text{ MHz}$ 都将导致违反其他时序参数的要求, 因此不允许如此操作。

公告

MCD : 启用 PLL (PLLCLKEN = 1) 后, 应该禁用时钟丢失检测

受影响版本

0、A

详细信息

PLL 具有跛行模式功能, 可提供慢速 PLLRAWCLK 输出 (即使缺少其输入 OSCCLK)。另外, 当检测到缺少 OSCCLK 输入时, 时钟丢失检测 (MCD) 电路会强制将系统时钟源切换到 INTOSC1。当两个时钟源 (PLLRAWCLK 和 INTOSC1) 都仍然有效时, 无法确保在这些系统时钟源之间切换的 MCD 多路复用器无干扰。在极少数情况下, 这可能会导致在时钟丢失故障事件期间出现不可预测的器件行为。

应变方法

当系统使用 PLL (PLLCLKEN = 1) 时, 可通过写入 MCD CR.MCLKOFF = 1 来禁用 MCD。

可对双时钟比较器 (DCC) 电路进行配置, 以快速检测 SYSCLK 频率是否由于时钟丢失事件而降至低于所需频率, 导致进入跛行模式。

当系统以 PLL 旁路模式 (PLLCLKEN = 0) 运行时, 仍可使用 MCD 电路来检测时钟丢失事件并将时钟源切换到 INTOSC1。

公告 **存储器：在有效存储器之外进行预取**

受影响版本 0、A

详细信息 C28x CPU 预取指令的范围超出其流水线中当前正在活动的指令范围。如果预取发生在有效存储器结束之后，则 CPU 可能会接收到无效的操作码。

权变措施 **M1、GS15** - 预取队列的深度为 8 x16 字。因此，代码不应在有效存储器末尾的 8 个字以内。可以在两个有效存储器块之间实现跨边界预取。

示例 1：M1 在地址 0x7FF 处结束，后面不跟随另一个存储器块。M1 中代码的存储地址不应超过 0x7F7。地址 0x7F8-0x7FF 不应用于代码。

示例 2：M0 结束于地址 0x3FF，有效存储器 (M1) 紧随其后。M0 中的代码可存储在 0x3FF 及以下的地址。代码也可以交叉进入 M1，最高到地址 0x7F7 (含地址 0x7F7)。

闪存 - 预取队列的深度为 16 x16 字。因此，代码不应在有效存储器末尾的 16 个字以内；否则，将生成闪存 ECC 不可纠正的错误。

表 3-4. 受公告影响的存储器

内存类型	CORE	受影响的地址
M1	CPU1、CPU2	0x0000 07F8-0x0000 07FF
GS4	CPU2	0x0001 9FF8 - 0x0001 9FFF
LS9	CPU1	0x0002 5FF8 - 0x0002 5FFF
闪存	CPU1、CPU2	0x0011 FFF8 - 0x0011 FFFF

公告 **MPOST : 在某些早期材料上不会执行存储器开机自检**

受影响版本 0、A

详细信息 MPOST (存储器开机自检) 可用于功能安全应用场景，以便在开机时测试器件存储器。通过使用 DCSM 安全工具写入 Z1_GPREG2.MPOST 和 Z1_DIAG.MPOST_EN 位，可以激活此功能。在受影响的材料上，即使写入了 Z1_GPREG2.MPOST 和 Z1_DIAG.MPOST_EN 位，MPOST 也不会执行。

权变措施 无。MPOST 将无法执行。修复后的材料的 OTP 修订版本号将大于 1。OTP 版本号可以使用表 3-5 来确定。

表 3-5. OTP 修订版本号位置

地址	8 位 MSB	8 位 LSB
0x0007 2246	0x5A	OTP 版本

公告	SDFM : 动态更改阈值设置 (LLT、HLT)、滤波器类型或 COSR 设置将触发虚假比较器事件
受影响版本	0、A
详细信息	当 SDFM 比较器设置 (例如滤波器类型、下限/上限阈值或比较器 OSR (COSR) 设置) 在运行期间动态更改时, 将触发虚假比较器事件。如果配置得当, 虚假比较器事件将触发相应的 CPU 中断、CLA 任务、ePWM X-BAR 事件和 GPIO 输出 X-BAR 事件。
权变措施	当需要动态更改比较器设置时, 请执行以下程序, 以确保虚假比较器事件不会产生 CPU 中断、CLA 任务或 X-BAR 事件 (ePWM X-BAR/GPIO 输出 X-BAR 事件) : <ol style="list-style-type: none">1. 禁用比较器滤波器。2. 至少延迟比较器滤波器的延时 + 3 个 SD-Cx 时钟周期。3. 更改比较器滤波器设置, 例如滤波器类型、COSR 或下限/上限阈值。4. 至少延迟比较器滤波器的延时 + 5 个 SD-Cx 时钟周期。5. 启用比较器滤波器。
公告	SDFM : 动态更改数据滤波器设置 (例如滤波器类型或 DOSR) 将触发虚假数据响应事件
受影响版本	0、A
详细信息	当 SDFM 数据设置 (例如滤波器类型或 DOSR 设置) 在运行期间动态更改时, 将触发虚假数据滤波器就绪事件。如果配置得当, 虚假数据就绪事件将触发相应的 CPU 中断、CLA 任务和 DMA 触发器。
权变措施	当需要动态更改 SDFM 数据滤波器设置时, 请执行以下程序, 以确保不会产生虚假数据滤波器就绪事件 : <ol style="list-style-type: none">1. 禁用数据滤波器。2. 至少延迟数据滤波器的延时 + 3 个 SD-Cx 时钟周期。3. 更改数据滤波器设置, 如滤波器类型和 DOSR。4. 至少延迟数据滤波器的延时 + 5 个 SD-Cx 时钟周期。5. 启用数据滤波器。

公告	SDFM : 在三个 SD 调制器时钟周期内对 SDCPARMx 寄存器位字段 CEVT1SEL 、 CEVT2SEL 和 HZEN 进行两次背对背写入可能会损坏 SDFM 状态机，从而导致虚假比较器事件
受影响版本	0、A
详细信息	在三个 SD 调制器时钟周期内对 SDCPARMx 寄存器位字段 CEVT1SEL 、 CEVT2SEL 和 HZEN 进行背对背写入可能会损坏 SDFM 状态机，从而导致虚假比较器事件，如果配置得当，这可能触发 CPU 中断、CLA 任务、ePWM XBAR 事件和 GPIO 输出 X-BAR 事件。
权变措施	避免在三个 SD 调制器时钟周期内背对背写入或在一次寄存器写操作中配置 SDCPARMx 寄存器位字段。

公告	USB : 不支持 USB DMA 事件触发器
受影响版本	0、A
详细信息	USB 模块会产生意想不到的额外 DMA 请求，导致 FIFO 上溢（在 IN 端点）或下溢（在 OUT 端点）。这会导致 IN 数据包无效（大于最大数据包大小）并且重复接收数据。
权变措施	无

4 器件修订版本 0 使用说明和公告

本节列出了此器件修订版本的使用说明和公告。

4.1 器件修订版本 0 使用说明

在后续的器件修订版本中，可参阅器件修订版本适用的使用说明。欲了解更多详细信息，请参阅[器件修订版本 A 的使用说明](#)。

4.2 器件修订版本 0 公告

较晚的器件修订版本中已收录适用器件修订版本的公告。有关更多详细信息，请参阅[器件修订版本 A 公告](#)。

公告	ADC : ADC-C 不符合 16 位模式规范
受影响版本	0
详细信息	ADC-C 不符合 16 位模式规范；但 ADC-C 符合 12 位规范。 ADC-A 和 ADC-B 符合 12 位和 16 位规范。
权变措施	如果应用需要在 16 位模式下使用 ADC-C，则性能会下降。使用下列一种解决方法： <ul style="list-style-type: none">• 以较低的 44 MHz 频率运行 ADC-C 以符合规范。• 在 12 位模式下使用 ADC-C 而无需降低运行频率。 要在使用多个 ADC 时满足同步转换要求，请参阅 TMS320F28P65x 实时微控制器技术参考手册 中的“确保同步运行”一节。

5 文档支持

欲获得器件专用数据表和相关文档，请访问 TI 网站：<https://www.ti.com>。

欲了解有关 TMS320F28P65x 器件的更多信息，请参阅以下文档：

- [TMS320F28P65x 实时微控制器数据表](#)
- [TMS320F28P65x 实时微控制器技术参考手册](#)

6 商标

C2000™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

7 修订历史记录

Changes from MARCH 20, 2024 to APRIL 8, 2025 (from Revision C (March 2024) to Revision D (April 2025))

	Page
• 器件支持 章节：更新了此节。.....	4
• ZEJ 封装的封装编号法 - 非汽车图 ：更新了 G1 的定义.....	5
• ZEJ 封装的封装编号法 - 汽车图 ：更新了 G1 的器件编号和定义。.....	5
• PTP 封装的封装编号法 - 非汽车图 ：更新了 G4 的定义.....	5
• PTP 封装的封装编号法 - 汽车图 ：更新了 G4 的器件编号和定义。.....	5
• NMR 封装的封装编号法 - 非汽车图 ：更新了 G1 的定义.....	5
• PZP 封装的封装编号法 - 非汽车图 ：更新了 G4 的定义.....	5
• PZP 封装的封装编号法 - 汽车图 ：更新了 G4 的器件编号和定义。.....	5
• 将嵌套中断与重复块一起使用时的 注意事项 使用说明：标题从“嵌套中断使用注意事项”改为“将嵌套中断与重复块一起使用时的注意事项”。更新了“使用说明”。.....	8
• 添加了 CMPSS ：如果比较器输入引脚具有 AGPIO 功能并且 ADC 正在对输入引脚进行采样，则可能会发生 CMPSS 干扰公告。.....	11
• 增加了“ ePWM ：当 PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = 1 时， ePWM TZFRC 和 TZCLR 事件可能会丢失”公告。.....	15

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司