# Application Note

# 适用于AM263x MCU 的 DCC 计算工具



#### 摘要

本应用手册介绍了与 Sitara™ AM263x MCU 配合使用的双时钟比较器 (DCC) 计算工具的操作。此工具提供了要编程的预计算寄存器值,以便通过与基准时钟进行比较来检查所需的任何系统/外设时钟频率是否在特定精度百分比内,从而实现与应用代码的轻松集成。

可从以下 URL 下载本文档所述的电子表格:https://www.ti.com/cn/lit/zip/sprad69。

## 内容

	, , , ,	
1	引音	2
2		9
3	参考文献	4

#### 商标

Sitara<sup>™</sup> is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

#### 1引言

双时钟比较器 (DCC) 主要用于确定应用执行期间的时钟精度。精确的精度是可编程的,应针对每个应用进行计算。它还可用于确定任何可选时钟的频率,并使用另一个独立输入时钟作为参考。它使用两个独立的时钟源来检测其中一个时钟是否超出规格。

时钟频率漂移是不可避免的,这可能是由于湿度、压力和温度、老化等环境条件等多种原因造成的。当器件在现场使用几年后,就会注意到老化的影响,如果不加以监控,时钟就会开始漂移,从而导致灾难性的后果。因此, DCC 在安全关键型汽车/工业定时应用中特别有用。

DCC 包含三个计数器一counter0(20 位)、valid0(16 位)和 counter1(20 位)。最初,所有计数器都加载了用户定义的预加载值。一旦 DCC 被启用,counter0 和 counter1 即开始递减,其速率分别由 clock0 和 clock1 的频率决定。当 counter0 等于 0(到期)时,valid0 计数器会以 clock0 确定的速率递减。如果 counter1 在有效窗口中递减到 0,则不会产生错误,并且 clock1 被视为在用户配置的允许容差范围内良好。当频率超出允许的公差范围,counter1 不在有效窗口内递减(clock0/clock1 不存在,clock1 在 counter0 达到 0 之前到期,或 clock1 在 counter0 和 valid0 都达到 0 后到期)时,就会产生错误。

counter0 和 counter1 是根据 clock0 和 clock1 的频率比配置的 (Fclk1×Counter0 = Fclk0×Counter1)。valid0 计数器提供容差,并根据允许的频率误差和固有 DCC 误差 ( 异步和数字化误差 ) 进行配置。由于 clock0 和 clock1 是异步的,因此计数器的启动和停止不会同步发生。因此,在配置计数器时,必须考虑两种不同的误差来源,它们是:

- 由于 clock0 和 clock1 的异步时序导致的 DCC 误差 这取决于 clock0 和 clock1 的频率:
  - 如果 Fclk1 > Fclk0,则为异步。误差(以 Clock0 周期为单位)=2+2×(Fsysclk/Fclk0)
  - 如果 Fclk1 < Fclk0,则为异步。误差(以 Clock0 周期为单位)= 2×(Fclk0/Fclk1)+ 2×(Fsysclk/Fclk0)
  - 如果 Fclk1 未知,则为异步。误差(以 Clock0 周期为单位)= 2 + 2×(Fsysclk/Fclk0) 注意:Fsysclk 为 200MHz
- 数字化错误 8 个 Clock0 周期

该工具使用以下公式计算 counter0、valid0 和 counter1 种子值:

- counter0 种子 = 窗口 总误差
- Valid0 种子 = 2 倍总误差
- Counter1 种子 = 窗口 × (Fclk1/Fclk0)

其中,

- DCC 误差(以 Clock0 周期为单位) = 异步。误差+8 个 Clock0 周期(数字化误差)
- 可能的最小精度 (%) = (100 × DCC 误差 × (Fclk1/Fclk0)) /1048575
- 窗口(以 Clock0 周期为单位)=(DCC 误差)/(0.01×可能的最小精度(以% 为单位))
- 允许的频率误差(以 Clock0 周期为单位)=窗口×(可能的最小精度(以% 为单位)/100)
- 总误差(以 Clock0 周期为单位) = DCC 误差+允许的频率误差

DCC 计算工具提供了要编程的寄存器值,以便将任何给定的系统或外设时钟与可配置的参考时钟进行比较,从而确定所述时钟的频率是否在预期精度范围内。所需的精度可作为输入提供,该工具会据此计算计数器种子值。以下四个实例中的每个实例都有一个单独的计算器:DCC0、DCC1、DCC2 和 DCC3。

#### 2 使用该工具的步骤

通过工具或器件技术参考手册,确定可用于监控所需时钟源的 DCC 实例。

- 1. 在 (1) 输入部分中:
  - a. 在所使用 DCC 实例部分的 EXT\_REFCLK 频率输入字段中输入作为外部参考时钟提供的时钟频率。
  - b. 使用提供的下拉菜单输入要用作比较参考时钟的时钟源 DCCCLKSSRC0 (参考时钟)。可用的选项有 EXT\_REFCLK、RCCLK10M (10MHz)、RCCLK32K (32KHz)和 XTALCLK (25MHz)。
  - c. 使用提供的下拉菜单输入要用于验证的时钟源 DCCCLKSSRC1 ( 待验证的时钟 )。可用的选项包括 EXT\_REFCLK、R5SS0\_CLK (400MHz)、R5SS1\_CLK (400MHz)、RCCLK32K (32KHz)、SYSCLK (200MHz) 和 XTALCLK (25MHz)。
  - d. 输入您的应用所需的时钟精度%。如果未提供输入,该工具将使用默认值0.2或可能的最小精度(以较高者为准)。
  - e. 该工具根据作为输入提供的时钟源计算异步误差、DCC 误差、可能的最低精度、窗口、允许的频率误差、总误差(上一节中定义的公式)。

#### 备注

最小可能精度不能大于 48(超过该值计数器种子值变为零),在这种时钟源组合中,系统会显示 "ERROR"。

- 2. 从 (2) 寄存器配置部分:
  - a. 使用前一步计算的 Counter0 种子值的十六进制来对 DCCCNTSEED0 (@0x00000008) 进行编程。
  - b. 使用前一步计算的 Counter1 种子值的十六进制来对 DCCCNTSEED1 (@0x00000010) 进行编程。
  - c. 使用前一步计算的 Valid0 种子值的十六进制来对 DCCVALIDSEED0 (@0x0000000C) 进行编程。
  - d. 使用相应的(A000+所选时钟源0的十六进制索引)对DCCCLKSRC0(@0x00000028)进行编程。
  - e. 使用相应的 (A000 + 所选时钟源 1 的十六进制索引)对 DCCCLKSRC1 (@0x00000024)进行编程。
  - f. 完成上述所有配置后,使用 0x0000AAAA 设置 DCCGCTRL (@0x00000000), 以在 SINGLE\_SHOT 模式下设置比较,启用 DONE 信号,启用误差信号并开始比较。

#### 备注

对于连续模式,将位 11:8 配置为 0101。

g. 在 DCC 完成阶段结束时,如果时钟处于所配置的容差范围内,DCC 会生成到 R5F 的 DCC\_done。寄存器 DCCSTAT(@0x00000014) 中的 Done 位 ( 位 1 ) 将被设定为 1 来表示完成。

如果 DCC 在频率测量中检测到错误,它会生成到 ESM 的 DCCx\_error (错误信令模块),而不是生成到 R5F 的 DCC\_done 中断。寄存器 DCCSTAT(@0x00000014)中的 Error 状态(位 0)将被设定为 1 来表示错误条件。在这种情况下,ESM 可以配置为生成到 R5F 的中断或器件错误引脚,以采取进一步操作。有关配置和设置中断的详细信息,请参阅器件技术参考手册。

如果未使用中断模式,配置 SINGLE\_SHOT 模式后,R5F 可配置为持续轮询 DCCSTAT(@0x00000014) 寄存器中的 Error 状态 ( 位 0 ) 和 Done 位 ( 位 1 ) 。



3. 如果出现错误,可以读取 counter0、counter1 和 valid0 值(分别从地址偏移 0x00000018、0x00000020 和 0x0000001C),以确定错误类型(clock0/clock1 不存在,clock1 在 counter0 达到 0 之前到期,或 clock1 在 counter0 和 valid0 都达到 0 后到期)。

以上示例适用于 DCC0。按照类似的过程使用任何其他 DCC 实例 DCC1、DCC2 和 DCC3。

### 3参考文献

- 德州仪器 (TI): AM263x Sitara™ 微控制器数据表
- 德州仪器 (TI): *AM263x Sitara™ 微控制器技术参考手册*
- 德州仪器 (TI): AM263x Sitara 处理器技术参考手册寄存器附录
- AM263x MCU Plus SDK 自述文件指南: https://www.ti.com/tool/MCU-PLUS-SDK-AM263X

#### 重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2023,德州仪器 (TI) 公司